



klimatech, vzduchotechnika,
meranie a regulácia

FAKTÚRA

Doklad (VS) 120200029
Konšt. symbol 0308

DF-102/2020

Dodávateľ DIČ 2022358943 Klimatich Košice, s.r.o. Čermeľská 3 040 01 Košice Slovensko Banka TATRABANKA a.s. IBAN SK5811000000002625753570 BIC TATRSKBX Telefón +421-903 609 709 Fax 055/6712655 E-mail klimatich.ke@klima.sk Stredisko Klimatich Košice, s.r.o. Zákazka 8100 Vybavuje Ing. Hedviga Copková +421-903 609 709 Register OR OS KE I.,vl.č.19638/V,ZI 6 700 EUR,SP 6700 EUR	IČO 36762393 IČ DPH SK2022358943	Odberateľ DIČ 2023660067 Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov č.4 04001 Košice	IČO 42319374 IČ DPH SK2023660067
---	---	--	---

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
1301/SZ2013	PP		11.3.2020	7.4.2020	24.3.2020


Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Servis a oprava VZT jednotiek	1,000		2 820,800	20	3 384,96	
		Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu	
		20 %	2 820,80	564,16	3 384,96	
Celkom EUR			2 820,80	564,16	3 384,96	

Faktúrované v zmysle Súpisu vykonaných prác a dodávok k CP podľa servisnej zmluvy č. 1301/SZ2013_Servis a opravy 2ks VZT jednotiek ROSENBERG a 1ks VZT jednotka REMAK.

Prevzal:

Vy:

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 03 MAR. 2020	
Číslo objednávky: 102/2020	Číslo faktúry:
Prílohy:	Vybavenie:



Súpis vykonaných prác a dodávok k CP podľa servisnej zmluvy 1301/SZ2013
 Servis a opravy 2 ks VZT jednotiek ROSENBERG a 1 ks VZT jednotka REMAK

por. čís.	typ zariadenia	umiestnenie	počet	M.J.	cena za jednotku	cena
výkony						
1	Servis VZT jednotiek ROSENBERG, čistenie výmenníkov, rekuperátora, výmena filtrov, kontrola motorov, meranie odberu prúdov, spustenie do prevádzky	strojovňa VZT	20	hod	18,50	370,00 €
2	Servis VZT jednotky REMAK, čistenie výmenníkov, rekuperátora, výmena filtrov, kontrola motorov, meranie odberu prúdov, spustenie do prevádzky	strojovňa VZT	10	hod	18,50	185,00 €
3	Diagnostika poruchy, oprava klinového remeňa na rotačnom rekuperátore - VZT2, kontrola snímača vlhkosti - VZT1, Výmena snímača vlhkosti na VZT 1, zapojenie, test VZT jednotky, VZT funkčné, spustenie do prevádzky	strojovňa VZT	14	hod	18,50	259,00 €
4	Výmena klinových remeňov ventilátorov a rekuperátora - demontáž a montáž	strojovňa VZT	18	hod	18,50	333,00 €
materiál						
6	kapsový filter 592x592x360/6 G4 (ROSENBERG)		16,00	ks	19,60	313,60 €
7	kapsový filter 287x592x360/3 G4 (ROSENBERG)		8,00	ks	13,90	111,20 €
8	kapsový filter 592x287x360/6 G4 (ROSENBERG)		8,00	ks	15,20	121,60 €
9	kapsový filter 287x287x360/3 G4 (ROSENBERG)		4,00	ks	10,50	42,00 €
10	kapsový filter 592x592x360/6 G4 (REMAK)		12,00	ks	19,60	235,20 €
11	kapsový filter 287x592x360/3 G4 (REMAK)		4,00	ks	13,90	55,60 €
12	Klinový remeň ventilátora		6,00	ks	15,40	92,40 €
13	Kanálový snímač Carel Rh+T 0-10V		1,00	ks	318,80	318,80 €
14	Klinový remeň na rekuperátor		1,00	kpl	284,00	284,00 €
15	Dezinfekčný a čistiaci prostriedok		3,00	lit	19,80	59,40 €
doprava						
20	plošina / lešenie	nie	0		0,00	0,00 €
21	dopravné náklady (4x výjazd)		4		10,00	40,00 €
cena spolu bez DPH v EUR						2 820,80 €

V prípade zistenia poruchy väčšieho rozsahu bude vypracovaná cenová ponuka na odstránenie závad
 Počet servisných prehliadok za rok bude dohodnutý s objednávateľom podľa znečistenia. Odporúčame prehliadku min. 2x ročne, keďže ide o zariadenia s trvalou prevádzkou.

**Činnosti vykonávané na VZT jednotkách
 v rámci servisu**
Rekupačná VZT jednotka :

- kontrola uchytenia jednotky
- vizuálna kontrola mechanických častí
- kontrola elektrovýzbroje vrátane elektrického prívodu
- dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje
- vyčistenie výmeníka a rekuperátora dezinfekčným prostriedkom
- kontrola a vyčistenie odtoku kondenzu, prípadne čerpadla
- kontrola osadenia a hlučnosti ventilátora, mazanie ložísk
- výmena filtrov
- kontrola tesnosti vykurovacieho systému VZT jednotky
- kontrola nastavenia a funkčnosti VZT jednotky

 Ing. Jaroslav Bak
 23.03.2020
